Техническое задание на ремонт двигателя Cummins QSM 11 трактора Buhler 2375 гос.№ 96-76 УА26

1	**Заказчик**	АО "Агрохлебопродукт" филиал "АгроКевсалинский"
2	**Марка техники**	Buhler 2375 инв.№5143
3	**Модель двигателя**	Cummins QSM 11
4	**Причина неисправности**	Выход из стороя ДВС
5	**Кол. шт.**	**Предворительная смета по ремонту двигателя Cummins QSM 11**
	12	3417779X клапан/CP
	12	4926069X клапан/CP
	24	4923471X направляющая клапана /CP
	24	4003966X уплотнение /CP
	6	3103752X поршень
	6	3102367X кольцо
	6	3899413X компрессионное поршневое кольцо
	6	3893752X компрессионное поршневое кольцо
	6	4374086X палец
	12	3016652X кольцо стопорное/CP
	6	3080760X гильза/CP
	6	3047188X уплотнение /CP
	1	4089478 комплект прокладок
	12	4319786X подшипник/CP
	1	4025120 набор подшипников
	1	3068979X плунжер
	1	4059893X распредвал /CP
	7	2878168X втулка распредвала/CP
	1	3010146 Пружина
	1	4003950X насос
	1	D4318947 термостат /CP
	1	4952630 термостат
	1	3883221X прокладка/CP
	12	4965698X винт/CP
	2	3818124X распорка /CP
	1	4030833 актуатор

		6	4903319 форсунка
		30	CC2822RSP охлаждающая жидкость, концентрат
		6	вода дистиллированная (5 л.)
		2	Масло моторное PREMIUM BLUE 7800 15W40 (20 л) имп.
		12	3019733 втулка вала коромысел
		6	3067871 Втулка
		12	3161475X коромысло /CP
		6	3417645X коромысло/CP
		2	3417766X вал/CP
		1	4089998 набор прокладок
		2	3417765X вал /CP
6	**Вид ремонта**		плановый
7	**Срок поставки**		15.01.2024г.
8	**Условия оказания услуг**		Услуги производятся силами сторонней организации
			Работы производятся по техническому регламенту
9	**Перечень услуг**		
			Демонтаж двигателя
			Разборка двигателя
			Деффектовка двигателя
			Ремонт двигателя
			ремонт головки
			Установка
			Запуск

Директор филиала "АгроКевсалинский" Колесников В.Н.

Главный инженер филиала "АгроКевсалинский" Ефремов И.Д.