Схема расположения фахверка по оси Е