Техническое задание на ремонт двигателя трактора JD8430 гос.№ 01-82СМ 26 (Заводской № машины RW8430P015737; № двигателя 6090HRW26) для ООО "СР"

	Наименование	Артикул	Кол-во	Ед.	Требования
1	Торсионный демпфер	RE520465	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
2	Торсионный демпфер	RE57604	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
3	Стяжной болт	R520662	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
4	Фитинг ("пуля" форсунки 6090)	RE531195	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
5	Водяной насос	RE530194	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
6	Винт	R521323	11	шт	Согласно ТУ изготовителя
7	Винт с головкой	R520410	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
8	Фланцевая гайка	14M7296	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
9	Прокладка	R527592	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
10	Уплотнительное кольцо	R520928	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
11	РОЛ. СЛЕД. ЭЛЕМ. КУЛАЧКА	DZ116648	12	шт	Согласно ТУ изготовителя
12	РАСПРЕДВАЛ	R522884	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
13	Втулка	R527877	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
14	Втулка	R74008	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
15	Винт с головкой	R521261	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
16	Винт с головкой	DZ110495	26	шт	Согласно ТУ изготовителя
17	Корпус фильтра	RE530656	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
18	Масляная трубка	R524512	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
19	Масляная трубка	R518376	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
20	Прокладка	RE524105	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
21	Винт с головкой	R520121	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
22	Шланг	R523372	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
23	Прокладка	R119384	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
24	Шланг	R267645	1	шт	Согласно ТУ изготовителя

25	Скоба	AH170895	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
26	Клиновой ремень	R568198	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
27	Пружинное кольцо	T15509	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
28	Пружинное кольцо	R234148	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
29	Пружинное кольцо	R243272	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
30	Сальник	RE261597	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
31	Сальник	RE310185	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
32	Пружинное кольцо	40M7228	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
33	Шланг	R210097	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
34	Шланг	R239739	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
35	Скоба	AL170672	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
36	ДЕМПФЕР КРУТ. КОЛЕБАНИЙ	RE586976	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
37	КОМПЛ. ДЛЯ РЕМ. ДВИГАТ	DZ10599	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
38	Масло моторное 15W40	FUCHS TITAN UNIMAX HD-R	40	л.	Согласно ТУ изготовителя
39	Канистра для технических жидкостей 20л.	Канистра для ГСМ	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
40	Топливный фильтр	RE525523	1	к-т	Согласно ТУ изготовителя
41	Фильтр масляный	RE509672	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
42	Толкатель	R536992	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
43	Вставка седла клапана	R527285	24	шт	Согласно ТУ изготовителя
44	Масляный насос	RE543187	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
45	Гильза	R522574	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
46	Шарикоподшипник	RE65610R	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
47	Подшипник	RE222978R	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
48	Впускной клапан	R520223	12	шт	Согласно ТУ изготовителя
49	Выхлопной клапан	R520224	12	шт	Согласно ТУ изготовителя
50	Термостат	DZ100553	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
51	Направляющая клапана	DZ111535	24	шт	Согласно ТУ изготовителя

52	Шланг	R243540	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
53	Шланг	R243542	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
54	Шланг радиатора	RE243535	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
55	Шланг радиатора	R210589	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
56	Гильза	RE543935	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
57	Шайба	R504811	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
58	Скоба	AT301456	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
	Работы, услуги				
1	Техническая мойка		2	час	
2	Замена поршневой группы, регулировка поршневых гильз по высоте, замена распредвала и следящих элементов.		29	час	
3	Капитальный ремонт ГБЦ		10	час	
4	Профилактический ремонт вариатора.		1	шт	
5	Монтаж двигателя на трактор		10	час	
6	Выезд на место (пробег сервисного автомобиля)		340	км	
	Условия поставки				
	Срок поставки	15.02.2023г.			
	Адрес поставки	Ставропольский край, Ипатовский р-он, п.Советское Руно, ООО "СР"			

Генеральный директор _____ Коноваленко И.Н

Главный инженер _____ Выблов А.В.