Техническое задание

на ремонт ДВС трактора Бюллер 2375

1. Общие требования.

1.1. Предельные сроки поставки до 04.08. 2023 года.

2. Технические требование :

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.
1	3803703 гильза цилиндра(3080760X гильза/CP)	6	шт
2	3047188 уплотнение гильзы	6	шт
3	3161524 вал (склад Агротехсервис)	1	шт
4	3161358 шайба	1	шт
5	3161359 шайба	1	шт
6	3161487 подшипник (склад Агротехсервис)	2	шт
7	3161523 распорка	1	шт
8	4025120 набор подшипников	1	шт
9	2878168X втулка распредвала/CP	7	шт
10	3068979X плунжер	1	шт
11	3819871 уплотнительное кольцо (Агротехсервис)	1	шт
12	3008400X прокладка /CP	1	шт
13	D4318947 термостат /CP	1	шт
14	3400884 шкив	1	шт
15	3691280 натяжитель ремня (склад Агротехсервис)	1	шт
16	W5207SLLD3/5C подшипник (ступица вентилятора QSM-11)	1	шт
17	FS1000 Топливный фильтр сепаратор	1	шт
18	FS20202 фильтр топливный сепаратор	1	шт
19	LF14000MX NN масляный фильтр	1	шт
20	3682177X уплотнение /CP	1	шт
21	3080708 форсунка масляная	1	шт
22	4952630 термостат	1	шт
23	4083569 / 3899450 шатун	1	шт
24	3016760 подшипник	12	шт
25	3103752X поршень	6	шт
26	3102367X кольцо	6	шт
27	3899413X компрессионное поршневое кольцо	6	шт
28	3893752X компрессионное поршневое кольцо	6	шт
29	4374086X палец	6	шт
30	3016652X кольцо стопорное/CP	12	шт
31	WF2071 водяной фильтр	1	шт
32	2864516 проводка	1	шт
33	4089998 набор прокладок	1	шт
34	4089478 комплект прокладок	1	шт
35	Масло моторное PREMIUM BLUE 7800 15W40 (20 л) имп.	2	шт

36	Масло моторное PREMIUM BLUE 7800 15W40 4/5 L SW	1	шт
37	CC2822RSP охлаждающая жидкость, концентрат (20 л.)	40	л
38	вода дистиллированная (5 л.)	8	шт
39	герметик "ABRO" (серый) 85 г.	2	шт
40	AF4801 Фильтр воздушный	1	шт
41	AF4819 Фильтр воздушный	1	шт
42	3883780 шланг (Агротехсервис)	1	шт
43	C4330737 шланг/CP	4	шт
44	4955239 впускной клапан	12	шт
45	3417779X клапан/CP	12	шт
46	3090704X седло клапана/CP	24	шт
47	4923471X направляющая клапана /CP	24	шт
48	4003966X уплотнение /CP	24	шт
49	3417717 стакан форсунки	6	шт
50	C3035026 уплотнение/CP	6	шт
51	4903322 Распылитель Disa	6	шт
52	1209694 Пружина плунжера	6	шт
53	3067426 Ограничитель хода плунжера	6	шт
54	Р/к Cummins 1208759 Redat	6	шт
55	очиститель 20 л	15	л
56	Выезд специалиста	2	шт
57	Снятие и установка ДВС	1	шт
58	Восстановление заводских параметров форсунок	6	шт
59	Ремонт ГБЦ	1	шт
60	Ремонт электропроводки	1	шт
61	полировка коленчатого вала	1	шт
62	Капитальный ремонт двигателя	1	шт

Технический директор

Гл. инженер .....Жиманов В.В.

Согласованно:

Ген Директор

АО «Племенной завод «Прогресс» .....Алексеев А.В.