УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
АО «Племенной завод «Гапунский»
Исаев И.И.
«28» 12 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку запасных частей для ремонта John Deere (4478, 4152)

№ п/п	Товары (работы, услуги)	Кол-Во	Ед.изм.
1	Сальник R112954	4	шт
2	Сальник RE57190	1	шт
3	Прокладка R502011	1	шт
4	Привод вентилятора на двигатель RE587430	1	шт
5	Уплотнительное кольцо F3171R	2	шт
6	Прокладка R79989	4	шт
7	Прокладка R61461	4	шт
8	Прокладка R59440	4	шт
9	Прокладка R59439	4	шт
10	Прокладка R63237	4	шт
11	Конич роликов подшипник RE293316	2	шт
12	Втулка R168163	2	шт
13	Сальник RE191816	2	шт
14	Упорная шайба R124958	2	шт
15	Уплотнительное кольцо R134224	4	шт
16	Сальник R107466	1	шт
17	Кольцо R83474	2	шт

18	Заглушка T12529	4	шт
19	Сальник RE49315	2	шт
20	Уплотнительное кольцо R285344	2	шт
21	Уплотнительное кольцо U10289	2	шт
22	Пружинное кольцо R124576	2	шт
23	Сальник AH89023	2	шт
24	Сапун RE52504	1	шт
25	Уплотнительное кольцо R33259	1	шт
26	Уплотнительное кольцо R113050	1	шт
27	Сальник RE158066	1	шт
28	Шарикоподшипник JD9346-HW	2	шт
29	Сальник RE65591	2	шт
30	Сальник RE193099	2	шт
31	Сальник RE588241	2	шт
32	Кольцо R87047	2	шт
33	Втулка R107719	1	шт
34	Упорная шайба R124961	1	шт
35	Сальник RE154869	2	шт
36	Наружное кольцо подшипника JD9115	4	шт
37	Конус подшипника JD9050	4	шт
38	Гильза R107718	1	шт

Главный инженер
АО «Племенной завод «Гапунский» Мельник В.А.