Техническое задание

на ремонт ДВС трактора Бюллер 2375.

1. Общие требования.

1.1. Предельные сроки поставки до 29.06.2024 года.

2. Технические требования:

Наименование	**Кол-во.**
4060394 Блок цилиндров	1шт.
3080760X гильза/CP	6шт.
3047188 уплотнение гильзы	6шт.
2882729X коленвал/CP	1шт.
4025120 набор подшипников	1шт.
4319786X подшипник/CP	12шт.
4319937X шатун/CP	6шт.
3103752X поршень	6шт.
3102367X кольцо	6шт.
3899413X компрессионное поршневое кольцо	6шт.
3893752X компрессионное поршневое кольцо	6шт.
4374086X палец	6шт.
3016652X кольцо стопорное/CP	12шт.
FS1000 Топливный фильтр сепаратор	1шт.
LF14000MX NN масляный фильтр	1шт.
4952630 термостат	1шт.
D4318947 термостат /CP	1шт.
WF2071 водяной фильтр	1шт.
FS20202 фильтр топливный сепаратор	1шт.
4089478 комплект прокладок	1шт.
4089998X ремонтный комплект прокладок двигателя нижний /CP	1шт.
C3818823 болт /CP	1шт.
C3818824 гайка /CP	1шт.
4003950X насос	1шт.
Масло моторное PREMIUM BLUE 7800 15W40 (20 л) имп.	2шт.
герметик "ABRO" (серый) 85 г.	2шт.
3068979X плунжер	1шт.
4926069X клапан/CP	12шт.
3090704X седло клапана/CP	24шт.
4923471X направляющая клапана /CP	12шт.
4003966X уплотнение /CP	24шт.
AF4828 Фильтр воздушный (AF4819)	1шт.
AF4801 Фильтр воздушный	1шт.
CC2822RSP охлаждающая жидкость, концентрат (20 л.)	30л.
вода дистиллированная (5 л.)	6шт.

3411711 Плунжер Disa	6шт.
4903322 Распылитель Disa	6шт.
Р/к Cummins полный 1211594 Redat	6шт.
очиститель 20 л	12л.
Выезд специалиста	2шт.
Диагностика и поиск неисправности	1шт.
Снятие и установка двигателя	1шт.
Капитальный ремонт двигателя	1шт.
Ремонт ГБЦ	1шт.
Восстановление заводских параметров форсунок	6шт.

Главный инженер .....Раков А.Н.

Согласованно:

Генеральный директор

АО «Племенной завод «Прогресс» ..... Устимский А.Ю.