УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ЗАО «Вишневское»



Синявцев В.И.
26 мая 2025 г.

Техническое задание

На приобретение запасных частей и сервисных услуг по аварийному ремонту КПП трактора Бюллер 2375 инв.№ 1118.

№ п/п	Товары,(работы, услуги)	Артикул	Кол-во	Ед. изм
1	Ступица фрикц. муфты TM78A551D	86001230	1	шт
2	Плита с пробкой и отверстием	86001322	1	шт
3	Вал первичный	86014737	1	шт
4	Шестерня 45 зуб	86011718	1	шт
5	Подшипник (86040323) 55.0IDx120.0ODx31.5	86509784SH	1	шт
6	Подшипник (86040327) 55.00IDX100ODX35.0	86500890SH	1	шт
7	Подшипник	86509785SH	1	шт
8	Подшипник ролик.контрвала 55.0x120.0x45.50	86017341SH	1	шт
9	Подшипник роликовый конический в сборе 65.0x120.0x32.75	86509786SH	1	шт
10	Подшипник роликовый конич.65.01x140	86033582SH	1	шт
11	Насос в сборе	86019984	1	шт
12	Вилка переключения передач	86019037	1	шт
13	Втулка балки трансмиссии съемная TM78A685A	86019006	4	шт

14	Втулка балки трансмиссии съемная TM78A685A	86019006	4	шт
15	Сальник масляный	86508488	3	шт
16	Трос сцепления 2375	86012097	1	шт
17	Фильтр гидравлический CHINA (86029146)	HF29000CH	1	шт
18	Транспортные расходы		1320	км
19	Демонтаж/монтаж МКПП (через кабину)		1	шт
20	Капитальный ремонт МКПП (снята с трактора),всего		1	шт

Главный инженер ЗАО «Вишневское» Баимов А.П.