Генеральному директору
ООО «МТС ГК Степь»
Бондарь А.В.
от старшего инженера
АО «Белое»
Зизо М.Е.

Служебная записка

В ходе послеуборочной обработки почвы в ведена технологами операция по вспашке почвы. Плуг ППОВ-8-45-01 взят в аренду с хозяйства АО «Конный завод первой конной армии» необходимо сагрегатировать с трактором Бюлер 2375 №91-31 2015г но для этого необходимо что бы на тракторе была трех точечная навеска. На данном тракторе в комплектации было только тяговое устройство. Были запрошены ООО «ГК АМР» необходимые запчасти для укомплектования и установки на трактор навески. Цена запчастей для навески 1 022 940,05. Прошу Вас согласовать приобретение данных частей для Бюлера 2375. Так как трактор необходим для работ в подготовке почвы под сахарную свеклу.

Старший инженер
АО «Белое»



Зизо М.Е.
17.07.2025г.

Техническое задание.

Трактор Бюлер 2375 №91-31 2015г.

1. Центральная планка навески (86027889) — 1шт.
2. Штанга оборудования навесного (86027906) — 2шт.
3. Палец (V55640) — 2 шт.
4. Палец (18171) — 2 шт.
5. Штифт 87773 (87773) — 6 шт.
6. Ограничитель правый (86027902) — 1шт.
7. Ограничитель левый (86027903) — 1шт.
8. Втулка нижняя точки сцепки (86002556R) — 2шт.
9. Болт (88725) — 4шт.
10. Гайка колеса шестигранная FLG M20 PL10 (86512499) — 54шт.
11. Шайба 1.305 ID*2.75 OD*12mm (86516994) — 4 шт.
12. Пластина (86027887R) — 4 шт.
13. Тяга верхняя (категория 4) (86035075) — 1шт.
14. Палец (55637) — 1 шт.
15. Палец (55635) — 2 шт.
16. Шпилька (270184) — 10 шт.
17. Шайба (V12862) — 2 шт.
18. Болт CL8.8, M10*1.5*22 (70783) — 2 шт.
19. Шайба (86503612) — 20шт.
20. Болт M20*2.5*60 Cl-8.8 (374890) — 34 шт.
21. Болт шестигранный M20*2.5*80 Cl-8.8 Пл (382101) — 12шт.
22. Кронштейн сварной верхн.звена (86027891) — 1шт.

Старший инженер АО «Белое» Зизо М.Е.