«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Материалы для ремонта трактора RSM 2375, рег.№ 4802СС 26

на объект: «Животноводство в с. Казинка Шпаковского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Животноводство в с. Казинка Шпаковского района»
2	Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
3	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский,. Казинка, заезд Западный, 14
4	Для каких целей выполняется работа	ремонт трактора RSM 2375, рег.№ 4802СС 26
5	Сроки поставки:	Июль 2025 года
6	Дефектная ведомость:	ЧПВ00000251 от 14.07.2025г

№ п/п	Наименование	Производитель	Артикул производителя	Ед. измерения	Количество
1	Подшипник		86509784	шт.	4
2	Подшипник		86500890	шт	2
3	Шестерня 25 зуба промежутка вала КПП		86020167	шт	1
4	Подшипник роликовый контрвала 55,0x120,0x45,50		86017341SH	шт	1
5	Подшипник		86509785SH	шт	1
6	Вал-шестерня 21-30 зубьев		~~86019984~~ 86032755	шт	1
7	Насос в сборе		86019984	шт	1
8	Вал входной с втулкой		86001324	шт	1
9	Синхронизатор		86000964	шт	1
10	Плита с пробкой и отверстием		86001322	шт	1
11	Кольцо уплотнительное		86001272	шт	2
12	Подшипник роликовый конический		86509788	шт	1
13	Подшипник роликовый конический КПП		86509787	шт	1

14	Сальник масляный		86508488	шт	3
15	Подшипник роликовый конический		86033582 SH	шт	1
16	Шестерня 38 зуб выходн. вала КПП		860190028	шт	1
17	Муфта включения		86019030	шт	2
18	Шестерня 37 зуб выходн.вала КПП		86029115	шт	1
19	Шестерня 47 зуб		86019023	шт	1
20	Подшипник роликовый конический в сборе		86509786 SH	шт	1
21	Шестерня 25 зуб выход вала КПП		86019027	шт	1
22	Вилка переключения передачи		86019037	шт	2
23	Фильтр гидравлический		HF29000CHN	шт	1
24	Сцепление		2001.17.01.020	шт	1
25	Масло Gazpromneft G-Spedial UTTO 10W30 20л.			шт	2

26. Ремонт КПП шт. 1

Ответственный:
Главный инженер Епифанов Г.В.

15.07.25