СОГЛАСОВАНО
Директор по производству
Шипитько В.В.
"__" _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка **Стерилизатор паровой с функцией вакуумной сушки вертикальный в корпусе из нержавеющей стали**
Модель-аналог: СПВА-75-1-НН (или эквивалент с аналогичными или улучшенными характеристиками).
на 2026 год

Объект : производственная площадка ООО "ПиР-ПАК"

№ п\п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ПиР-ПАК», 117 335, город Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис 802.
2	Стадийность поставки	Единоразово
3	Местонахождение объекта производства (адрес поставки)	Доставка осуществляется силами поставщика по адресу Заказчика: 142 715, Россия, Московская область, Ленинский городской округ, поселок совхоза им. Ленина, территория Западная промзона, здание 19Б
4	Для каких целей используется материал, Техническое описание используемого материала 	**НАЗНАЧЕНИЕ** для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением медицинскихизделий: **ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ** 1. Поставка, доставка, занос в помещение, монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию одного автоматического парового стерилизатора вертикального типа с функцией вакуумной сушки. 2. Обязательное требование: готовность Поставщика провести обучение персонала Заказчика правилам безопасной эксплуатации оборудования. 3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, выпущенным не ранее 2025 года. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** Тип: вертикальный, автоматический, медицинский, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Сушка с вакуумным осушением. Объем стерилизационной камеры: 75 литров. Максимальная температура стерилизации: +134 °С. Точность поддержания температуры: ±3 °С. Максимальное рабочее давление в камере: 0,23 МПа (2,3 кгс/см²). Функция сушки: Вакуумная сушка по окончании цикла стерилизации. Остаточная влажность текстильных материалов после сушки - не более 1%. **Материалы конструкции:** Камера, крышка камеры, лицевая панель: коррозионностойкая нержавеющая сталь. Корпус: нержавеющая сталь

		Управление: Автоматическое микропроцессорное с возможностью ручного программирования режимов. Питание: 380 В ±38 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 10 кВт. Время выхода на режим стерилизации: не более 30 минут. Вместимость: Возможность одновременной загрузки 3 (трех) стерилизационных коробок типа (бикс) **Система безопасности:** Блокировка открытия крышки при избыточном давлении в камере. Теплоизоляция крышки. Устойчивость к кратковременным сбоям в электросети с возобновлением цикла.
		Стандартные рабочие программы (режимы): Не менее 3 предустановленных режимов общемедицинского назначения. Универсальный режим с ручным программированием параметров (температура 105-134°С, время 1-180 мин.). Специальный режим обработки сред при температуре 100°С Аптечный/лабораторный режим для стерилизации растворов, питательных сред и жиросодержащих веществ с контролируемым сбросом давления. Программа «Текучий пар» для обработки растворов.
		ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ Оборудование должно обеспечивать эффективную стерилизацию: Текстильных изделий: рабочие костюмы из тканного материала (хататы, брюки) Материалов сложной геометрии: инструменты с полой и пористой структурой (металла, стекла, резины, латекса) Жиросодержащих веществ и питательных сред: за счет наличия специализированной программы с контролируемым охлаждением.
		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 1. Стерилизатор паровой 2. Стандартный набор уплотнительных колец для рабочих мест. 3. Комплект ключей и инструментов для обслуживания. 3. Коробка стерилизационная круглая с фильтром (бикса) - 1 шт 4. Подставка для стерилизации растворов - 3 шт, одновременно помещающиеся в один цикл стерилизации 5. Парогаситель - 1 шт 6. Устройство стерилизации текучим паром, для возможности специальной обработки сред при температуре 100°С - 1 шт. 7. "Печатающее устройство" (флеш накопитель) для документирования протоколов стерилизации - 1 шт
		ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ Перед приемкой оборудования должны быть проведены: Визуальный осмотр на отсутствие повреждений Проверка работоспособности на всех режимах Контроль соответствия заявленным характеристикам
5	Требования к гарантии и сервису	Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Сервисное обслуживание: Наличие на территории РФ/Страны-заказчика авторизованного сервисного центра, обеспечивающего техническую поддержку, поставку запасных частей и выезд сервисных инженеров.
6	Дополнительные требования	Мановакуометры, входящие к комплект поставки долдны быть поверены

5	Количество и размеры закупаемого материала в 2026 году	1 шт
6	Условия поставки	1 квартал 2026 г. За счет поставщика: Доставка, Разгрузочные работы, Занос на место установки, Монтаж/сборка, Ввод оборудования в эксплуатацию/Обучение и Инструктаж персонала
7	Условия оплаты	Постоплата
8	Сопроводительные документы по качеству	Комплект эксплуатационной документации на русском языке Паспорт оборудования, руководство по эксплуатации на русском языке. Протоколы заводских испытаний.
9	Период фиксации цены	по 12.2026