

Техническое задание на запасные части и ремонт двигателя трактора Buhler 2375
гос.номер 23-53 УА 26 142-ОС для ООО «Ульяновец»

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.
1	Поршень в сборе CUM 4089865	6	шт
2	Гильза цилиндра CUM ISM 3803703	6	шт
3	Сальник масляный 86508488	2	шт
4	Шарнир соединительный троса управления КПП 86018875	4	шт
5	Шарнир сферический 86020205	4	шт
6	Насос масляный 4003950	1	шт
7	Термостат CUM ISX 4973373/3335550/4336659 /4318947	1	шт
8	Клапан отопителя 83961305	1	шт
9	Щуп масла 216484/3328830	1	шт
10	Комплект прокладок верхний 4089478/4025157	1	шт
11	Прокладки блока к-т CUM11 нижний 4089998 / 4089479	1	шт
12	Муфта соединительная в сборе 86017513	1	шт
13	Форсунка 4903319 (2375)	1	шт
14	Крестовина в сборе 1610 107232	4	шт
15	Стартер -39MT ISX 8200308	1	шт
16	Опора двигателя резиновая 9672975	4	шт
17	Втулки Р/В 2878168/3820566/3017325	7	шт
18	Вкладыш шатунный CUM-11 3016760 (12Q)	12	шт
19	Вкладыши коренные к-т CUM 11 4025120	1	шт
20	Плунжер 3068979 / 3068408	1	шт
21	Пружина 3010146	1	шт
22	Вал 3417765/3803166	2	шт
23	Втулка коромысла 3019733	12	шт
24	Втулка коромысла 3067871	6	шт
25	Водоотделитель 86033133	1	шт
26	Помпа CUM-11 3800745	1	шт
27	Клапан впускной M11 4955239/3080975	12	шт
28	Клапан выпускной 3800637/3080976	12	шт
29	Втулка направляющая клапана 4923471	24	шт
30	Колпачек маслосъемный CUM 11 4003966	24	шт
31	Кольцо 3161358	1	шт
32	Кольцо 3161359	1	шт
33	Шайба 3161523	1	шт
34	Болт 4965698	12	шт
Услуги по ремонту			
Ремонт головки двигателя CUMMINS QSM-11		1	шт
Ремонт двигателя CUMMINS QSM-11		1	шт
Установка двигателя		1	шт
Транспортные расходы		1	шт

Главный инженер ООО "Ульяновец"



А.Е.Тумаков