

Тех задание на ремонт двигателя Cummins QSM 11 трактора BUEHLER 2375
гос.№0160 ОА61инв.№2278

1.Наименование

очиститель 50 л А7501	9	л
герметик "ABRO" (серый) 85 г.	2	шт
Масло моторное PREMIUM BLUE 7800 15W40 (20 л) имп.	2	шт
вода дистиллированная (5 л.)	6	шт
CC2822RSP охлаждающая жидкость, концентрат (20 л.)	30	л
4060393X блок цилиндров	1	шт
2882008 ремонтный набор	1	шт
3899450RX шатун	6	шт
4059893X распредвал /CP	1	шт
3161523 распорка	1	шт
4083245 болт	6	шт
3400884 шкив	1	шт
3161475X коромысло /CP	2	шт
2864401 шланг топливный	1	шт
FS1000 Топливный фильтр сепаратор	1	шт
FS20202 фильтр топливный сепаратор	1	шт
LF14000MX NN масляный фильтр	1	шт
4973108/3059408 (4952630) масляный термостат	1	шт
4003950X насос	1	шт
3290148 ремень	1	шт
D4318947 термостат /CP	1	шт
WF2071 водяной фильтр	1	шт
3883780 шланг	1	шт
3041043 Вал	1	шт
S 3193 шпонка	2	шт
C3071049 патрубок	4	шт
C3818823 болт /CP	4	шт
C3818824 гайка /CP	4	шт
3691280 натяжитель ремня	1	шт
4089998 набор прокладок	1	шт
3095355 ступица	1	шт
3803477 сальник	1	шт
0146483 Экран	1	шт
0129888 Прокладка	2	шт
0129839 пластина	1	шт
3095635 вал в сборе	1	шт
3096077 прокладка	1	шт
0110855 прокладка	1	шт
0151900 прокладка	1	шт
4026171 прокладка	1	шт
3046200 муфта	1	шт
4903322 Распылитель Disa	6	шт

P/к Cummins 1208759 Redat	6	шт
3411711 Плунжер Disa	6	шт
3034407K Ограничитель подачи топлива	6	шт
3067426 Ограничитель хода плунжера	6	шт
1209694 Пружина плунжера	6	шт
4955239 впускной клапан	12	шт
3800637 выпускной клапан	12	шт
3090704 вкладыш	24	шт
4923471 направляющая пружины	24	шт
4003966 сальник клапана	24	шт
Выезд специалистов	2	шт
Снятие и установка двигателя	1	шт
Капитальный ремонт двигателя	1	шт
полировка коленчатого вала	1	шт
Капитальный ремонт ТНВД	1	шт
Восстановление форсунки	6	шт
Ремонт ГБЦ	1	шт

2. Предельные сроки поставки 30.12.2021

Согласовано исполнительный директор ООО Агро-Мичуринское

А.И.Сушков

гл.Инженер ООО Агро-Мичуринское

А.В. Дьяченко