

**Техническое задание на ремонт двигателя трактора JD8310R гос.№ 31-91СС 26 ( Заводской №  
машины 1JZ8310RKEP053957 ; № двигателя RG6090G015523 ) для ООО "СР"**

	Наименование	Артикул	Кол-во	Ед.	Требования
1	Горсионный демпфер	RE57604	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
2	Термостат	DZ100553	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
3	Стяжной болт	R520662	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
4	Фитинг ("пуля" форсунки 6090)	RE531195	3	шт	Согласно ТУ изготовителя
5	Водяной насос	RE530194	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
6	Винт	R521323	11	шт	Согласно ТУ изготовителя
7	Винт с головкой	R520410	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
8	Фланцевая гайка	14M7296	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
9	Прокладка	R527592	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
10	Уплотнительное кольцо	R520928	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
11	РОЛ. СЛЕД. ЭЛЕМ. КУЛАЧКА	DZ116648	12	шт	Согласно ТУ изготовителя
12	РАСПРЕДВАЛ	R522884	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
13	Втулка	R527877	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
14	Втулка	R74008	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
15	Винт с головкой	R521261	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
16	Комплект болтов	DZ110495	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
17	Скоба	AT301456	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
18	Масляная трубка	R524512	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
19	Масляная трубка	R518376	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
20	Прокладка	RE524105	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
21	Винт с головкой	R520121	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
22	Шланг	R523372	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
23	Прокладка	R119384	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
24	Шарикоподшипник	RE346079	1	шт	Согласно ТУ изготовителя

25	Скоба	АН170895	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
26	Клиновой ремень	R568198	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
27	Кожух	R551372	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
28	Пружинное кольцо	R234148	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
29	Пружинное кольцо	R243272	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
30	Сальник	RE261597	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
31	Сальник	RE310185	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
32	Пружинное кольцо	40M7228	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
33	Шланг	R210097	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
34	Шланг	R239739	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
35	Скоба	AL170672	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
36	ДЕМПФЕР КРУТ. КОЛЕБАНИЙ	RE586976	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
37	КОМПЛ. ДЛЯ РЕМ. ДВИГАТ	DZ10599	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
38	Масло моторное 15W40	FUCHS TITAN UNIMAX HD-R	40	л.	Согласно ТУ изготовителя
39	Гильза	RE543935	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
40	Топливный фильтр	KN70303	1	к-т	Согласно ТУ изготовителя
41	Фильтр масляный	LF16043	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
42	Толкатель	R536992	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
43	Вставка седла клапана	R527285	24	шт	Согласно ТУ изготовителя
44	Шайба	R504811	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
45	Гильза	R522574	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
46	Шарикоподшипник	RE65610R	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
47	Подшипник	RE222978R	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
48	Впускной клапан	R520223	12	шт	Согласно ТУ изготовителя
49	Выхлопной клапан	R520224	12	шт	Согласно ТУ изготовителя
50	Направляющая клапана	DZ111535	24	шт	Согласно ТУ изготовителя
51	Шарикоподшипник	RE346081	1	шт	Согласно ТУ изготовителя

52	Шарикоподшипник	RE346082	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
53	Шланг	R243540	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
54	Шланг	R243542	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
55	Шланг радиатора	RE243535	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
56	Шланг радиатора	R210589	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
57	Шланг	R267645	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
58	Топливный насос	RE546872	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
59	Маслянный насос	RE543187	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
	<b>Работы, услуги</b>				
1	Техническая мойка		2	час	
2	Капитальный ремонт двигателя		1	шт.	
3	Капитальный ремонт ГБЦ		8	час	
4	Ремонт вариатора.		2	час	
5	Монтаж двигателя на трактор		10	час	
6	Выезд на место (пробег сервисного автомобиля)		340	км	
	<b>Условия поставки</b>				
	Срок поставки	28.02.2023г.			
	Адрес поставки	Ставропольский край, Ипатовский р-он, п.Советское Руно, ООО "СР"			

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Коноваленко И.Н

Главный инженер \_\_\_\_\_

Выблов А.В.