

Техническое задание на ремонт двигателя трактора JD8310R гос.№ 31-90СС 26 (Заводской № машины 1JZ8310RPEP053956 ; № двигателя RG6090G015516) для ООО "СР"

	Наименование	Артикул	Кол-во	Ед.	Требования
1	Торсионный демпфер	RE520465	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
2	Термостат	DZ100553	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
3	Стяжной болт	R520662	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
4	Фитинг ("пуля" форсунки 6090)	RE531195	3	шт	Согласно ТУ изготовителя
5	Водяной насос	SE501228	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
6	Винт	R521323	11	шт	Согласно ТУ изготовителя
7	Винт с головкой	R520410	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
8	Фланцевая гайка	14M7296	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
9	Прокладка	R527592	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
10	Уплотнительное кольцо	R520928	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
11	РОЛ. СЛЕД. ЭЛЕМ. КУЛАЧКА	DZ116648	12	шт	Согласно ТУ изготовителя
12	Шарикоподшипник	RE65610R	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
13	Втулка	R527877	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
14	Втулка	R74008	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
15	Винт с головкой	R521261	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
16	Комплект болтов	DZ110495	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
17	Гильза	R522574	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
18	Масляная трубка	R524512	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
19	Масляная трубка	R518376	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
20	Прокладка	RE524105	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
21	Винт с головкой	R520121	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
22	Шланг	R523372	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
23	Прокладка	R119384	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
24	Шайба	R504811	2	шт	Согласно ТУ изготовителя

25	Скоба	АН170895	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
26	Клиновой ремень	R568198	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
27	Подшипник	RE222978R	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
28	Пружинное кольцо	R234148	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
29	Пружинное кольцо	R243272	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
30	Сальник	RE261597	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
31	Сальник	RE310185	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
32	Пружинное кольцо	40M7228	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
33	Шланг	R210097	2	шт	Согласно ТУ изготовителя
34	Шланг	R239739	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
35	Скоба	AL170672	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
36	ДЕМПФЕР КРУТ. КОЛЕБАНИЙ	RE586976	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
37	КОМПЛ. ДЛЯ РЕМ. ДВИГАТ	DZ10599	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
38	Масло моторное 15W40	FUCHS TITAN UNIMAX HD-R	40	л.	Согласно ТУ изготовителя
39	Гильза	RE543935	6	шт	Согласно ТУ изготовителя
40	Топливный фильтр	KN70303	1	к-т	Согласно ТУ изготовителя
41	Фильтр масляный	LF16043	1	шт	Согласно ТУ изготовителя
42	Направляющая клапана	DZ111535	24	шт	Согласно ТУ изготовителя
43	Вставка седла клапана	R527285	24	шт	Согласно ТУ изготовителя
44	Впускной клапан	R520223	12	шт	Согласно ТУ изготовителя
45	Выхлопной клапан	R520224	12	шт	Согласно ТУ изготовителя
	Работы, услуги				
1	Техническая мойка		2	час	
2	Капитальный ремонт двигателя		1	шт.	
3	Капитальный ремонт ГБЦ		8	час	
4	Ремонт вариатора.		2	час	
5	Монтаж двигателя на трактор		10	час	

6	Выезд на место (пробег сервисного автомобиля)	340	км.	
	Условия поставки			
	Срок поставки	28.02.2023г.		
	Адрес поставки	Ставропольский край, Ипатовский р-он, п.Советское Руно, ООО "СР"		

Генеральный директор

Коноваленко И.Н.

Главный инженер

Выблов А.В.