

# **Техническое задание на Ремонт комбайнов "Торум-740" в ООО "СР"**

	Товары (Работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Требования
1	Ремонт каркаса деки комбайна Торум с заменой лонжеронов	4	шт	
2	Замена транспортирующего витка ротора с применением конструкции сменных пластин	4	шт	
3	Замена витка конусной части ротора	4	шт	
4	Замена подшипника ротора	4	шт	
5	Лопасть ротора в сб с накладкой (4-х лопаст.) 181.31.07.070	16	шт	Согласно ТУ изготовителя
6	181.31.07.160 Бич в сборе с подбичником	16	шт	Согласно ТУ изготовителя
7	181.31.07.260 Нож ротора МСУ (Торум)	16	шт	Согласно ТУ изготовителя
8	Манжета редуктора привода ротора 2,2-100x130x12 FKM	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
9	97512A1 подшипник опорный ротора	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
10	SNR 557824 Фланец привода ротора (усиленный)	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
11	557818 Шестерня привода ротора	4	шт	Согласно ТУ изготовителя
12	Демонтаж и монтаж ротора Торум	4	шт	
13	Демонтаж и монтаж каркаса дек Торум	4	шт	
14	Выезд сервисного специалиста	2 016	км	
	<b>Условия поставки</b>			
	Срок поставки	28.02.2023г		
	Адрес поставки	Ставропольский край, Ипатовский р-он, п.Советское Руно, ООО "СР"		

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Коноваленко И.Н.

Главный инженер \_\_\_\_\_

Выблов А.В.