



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУБАНСКАЯ СТЕПЬ»

353714 Краснодарский край
Каневской р-н п. Кубанская Степь
ул.Набережная39
р.с. 40702810030340100627
в ПАО Сбербанк
Краснодарское отделение № 8619
к.с.
30101810100000000602
БИК 040349602
ИНН 2334005509

№ Б/н от 04.04.2023г.

Техническое задание.

Капитальный ремонт двигателя на трактор NEW- HOLLAND T-8,390.

Наименование и характеристики продукции

Предмет закупки	Ед. изм.	Количество в единицах измерения
Гильза	шт	6
Прокладка толщ. 01мм гильзы	шт	6
Прокладка	шт	6
Прокладка	шт	12
Прокладка ГБЦ	шт	1
Прокладка	шт	1
Прокладка	шт	1
Прокладка	шт	1
Прокладка поддона	шт	1
Комплект вкладышей коленвала (упорный)	шт	1
Вкладыши коренные	шт	1
Вкладыши коренные	шт	1
Ролик натяжитель	шт	2
Сальник	шт	1
Сальник коленчатого вала	шт	1
Набор вкладышей	шт	6
Комплект шатунных подшипников	шт	6
Поршень в сборе	шт	6

Кольцо	шт	1
Прокладка	шт	1
Шпилька	шт	2
Гайка крепления турбины Cursor9	шт	4
Прокладка	шт	1
Прокладка	шт	6
Кожух	шт	1
Кольцо	шт	1
Хомут	шт	2
Прокладка	шт	2
Насос масляный	шт	1
Прокладка	шт	1
Кольцо	шт	1
Прокладка	шт	1
Фильтр масляный	шт	1
Фильтр	шт	1
Кольцо уплотнительное масляного щупа резиновое	шт	2
Удлинитель 5м	шт	1
Кольцо	шт	1
Насос водяной	шт	1
Прокладка	шт	1
Кольцо уплотнительное	шт	2
Кольцо	шт	5
Прокладка	шт	1
Кольцо РТИ	шт	1
Втулка	шт	7
Сушпорт	шт	2
Патрубок	шт	2
84375717 ПАТРУБОК	шт	1
Шланг	шт	1
Проводка	шт	1
Уплотнительная шайба	шт	1
Кольцо	шт	1
Шпилька	шт	2
Клапан впускной	шт	12
Клапан впускной	шт	12
Направляющий впускного клапана	шт	12
Шатун в сборе	шт	6
Ремень	шт	1
90413092 Ремень	шт	1
Кольцо уплотнительное	шт	6
Кольцо уплотнительное	шт	6
Фильтр топливный водосепаратор	шт	1

Фильтр топливный	шт	1
Фильтр масляный двигателя Fleetguard	шт	1
Фильтр топливный (сепаратор)	шт	1
Фильтр воздушный (основной) Fleetguard	шт	1
Фильтр воздушный (предохранительный) Fleetguard	шт	1
Штуцер	шт	4
Штуцер резьбовой	шт	1
Фитинг	шт	1
Прокладка регулировочная гильзы 0,08мм, IVECO 504128648	шт	6
Прокладка регулировочная гильзы 0,12мм, IVECO 504128650	шт	6
Кольцо уплотнительное маслоприемника, IVECO 17282281	шт	1
Проставка поддона, IVECO 504143828	шт	1
Вал распределительный, 504255364	шт	1
Кольцо уплотнительное, IVECO 17292381	шт	1
Штифт, IVECO 504002500	шт	1
Рычаг, IVECO 504126996	шт	1
Ось шестерни привода ГРМ, IVECO 504127832	шт	1
Шестерня, New Holland 504291057	шт	1
Болт распредшестерни M12X90, IVECO 16679034	шт	3
Упорная шайба, IVECO 504128376	шт	1
Коромысло впускного клапана, IVECO 504127124	шт	6
Коромысло, New Holland 504165682	шт	6
Прокладка трубки турбины, IVECO 504360820	шт	2
Кольцо уплотнительное	шт	1
Колба фильтра масляного, CNH 8097845	шт	1
Прокладка, IVECO 504314384	шт	1
Шайба, IVECO 99489016	шт	1
Кольцо уплотнительное, IVECO 17281381	шт	1
Патрубок воздушный высокого давления, CNH 84375335	шт	1
Хомут патрубка воздушного высокого давления, CNH 87525506	шт	2
Патрубок водяного охлаждения, CNH 84256505	шт	1
Патрубок водяного охлаждения, CNH 84256506	шт	1

Шланг радиатора, CNH 84293662	шт	1
Проводка кузова электрическая передняя, CNH 47455661	шт	1
Кольцо уплотнительное датчика, IVECO 4895477	шт	1
Кольцо, CNH 17278481	шт	2
Прокладка штуцера подачи топлива, Iveco 5801596032	шт	1
Седло выпускного клапана, IVECO 504362736	шт	12
Седло клапана впускного, CNH 504361851	шт	12
Направляющая клапана выпускного ГБЦ, CNH 504361838	шт	12
Форсунка топливная, CNH 504255185	шт	6
Сборка двигателя	шт	1
Кап.ремонт ГБЦ (фрезеровка, замена направ.,сёдел (+ вкл.цену седел), замена стаканов под форсунки)	шт	1
Диагностика форсунок	шт	6
Выезд специалиста	шт	1

Старший инженер АО «Кубанская степь»
тел. 8(989)849-86-59.

Белевцев С.А.