

**Техническое задание на ремонт двигателя трактора QSM-11 Бюллер  
2375 по АО СХП "ЗАРЯ"**

	Товары (работы, услуги)	Кол- во	Ед.
1	4036553 Актуатор турбины	1	шт
2	Антифриз красный Rostselmash G-Profi Antifreeze Red 40, 10л,шт	6	шт
3	Болт,шт 4965698	12	шт
4	Вал,шт 3417765	2	шт
5	Вал,шт 3417766/3895833	2	шт
6	Вкладыш коренные,шт 4025120	1	шт
7	Вкладыш шатунный,шт 3016760	12	шт
8	Втулка коромысла,шт 3067871	6	шт
9	Втулка коромысла,шт 3019733	12	шт
10	Втулка направляющая,шт 4923471	24	шт
11	Втулки Р/В,шт 2878168/3820566/3017325	7	шт
12	Гильза цилиндра,шт 3803703	6	шт
13	Демонтаж двигателя 8-020-71,шт	1	шт
14	Диагностика двигателя,шт	1	шт
15	Клапан,шт 4955239	12	шт
16	Клапан выпускной,шт 3800637	12	шт
17	Клапан обратный стальной ,шт 9705241	1	шт
18	Колпачек маслосъемный CUM 11,шт 4003966/192107	24	шт
19	Комплект прокладок блока CUM11,шт 4089998/4089479	1	шт
20	Масло моторное rostselmash g-profi supreme 15w40 20 л,л (дмЗ)	40	шт
21	Масляный термостат,шт 4952631	1	шт
22	Набор прокладок двигателя верхний,шт 4089478	1	шт
23	Насос масляный,шт 4003950	1	шт
24	Опора двигателя резиновая,шт 9672975	2	шт
25	Плунжер,шт 3068979/3068408	1	л
26	Поршнекомплект 4089865,шт 4089865	6	шт
27	Прокладка крышки клапанов,шт 3883220	1	шт
28	Пружина,шт 3010146	1	шт
29	Разборка двигателя,шт	1	шт
30	Разделитель,шт 3818124	2	шт
31	Распределительный вал,шт 4059893	1	шт
32	Ремонт двигателя,шт	1	шт
33	Ролик,шт 3161475	12	шт
34	Ролик,шт 3161473/3417645	6	шт
35	Рукав 5" системы выпуска отработавших газов,шт 86025525	1	шт
36	С/у и ремонт головки,шт	1	шт
37	Термостат CUM ISX,шт 4973373	1	шт
38	Установка двигателя, запуск,шт	1	шт
39	Фланец,шт 86017513	1	шт

40	Форсунка,шт 4903319	6	шт
41	Хомут глушителя 5 дюймов на два болта,шт 86025102	3	шт
42	Шланг гибкий 2" воздушный 400 мм,шт	1	шт

Исполнительный директор АО СХП ЗАРЯ

Гл.инженер АО СХП ЗАРЯ

Сотников  
А.В.

Кияшкин С.И.