

техническое задание на ремонт двигателя трактора JOHN DEERE-8335 гос.номер 4070CX26  
для ООО "Бешпагир".

Список запасных частей необходимых для  
ремонта ДВС трактора JOHN DEERE-8335

| №п/п | Артикул  | Наименование                                | Ед. изм. | Количество |
|------|----------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 1    | DZ110495 | Болт ГБЦ                                    | шт       | 26,000     |
| 2    | R520224  | Выпускной клапан                            | шт       | 12,000     |
| 3    | R520223  | Впускной клапан                             | шт       | 12,000     |
| 4    | R47153   | Уплотнительное кольцо                       | шт       | 1,000      |
| 5    | RE554015 | Термостат                                   | шт       | 1,000      |
| 6    | RE308406 | Сальник                                     | шт       | 1,000      |
| 7    | R335492  | Компенсационное кольцо                      | шт       | 1,000      |
| 8    | R335491  | Компенсационное кольцо                      | шт       | 1,000      |
| 9    | RE300803 | Сальник                                     | шт       | 1,000      |
| 10   | RE300797 | Сальник                                     | шт       | 1,000      |
| 11   | RE530194 | Водяной насос                               | шт       | 1,000      |
| 12   | R524234  | Уплотнительное кольцо                       | шт       | 1,000      |
| 13   | R520662  | Болт маховика                               | шт       | 6,000      |
| 14   | RE520465 | Демпфер передний коленвала (основной)       | шт       | 1,000      |
| 15   | RE57604  | Демпфер передний коленвала (дополнительный) | шт       | 1,000      |
| 16   | DZ10599  | Комплект для ремонта двигателя              | шт       | 1,000      |
| 17   | DZ111535 | Направляющая                                | шт       | 24,000     |
| 18   | R522049  | Вставка седла клапана                       | шт       | 24,000     |
| 19   | R521261  | Винт с головкой                             | шт       | 6,000      |
| 20   | DZ120913 | Болт шатунный                               | шт       | 12,000     |
| 21   | R82007   | Заглушка                                    | шт       | 1,000      |
| 22   | RE346079 | Шариковый подшипник                         | шт       | 1,000      |
| 23   | RE346081 | Шариковый подшипник                         | шт       | 1,000      |
| 24   | RE346082 | Шариковый подшипник                         | шт       | 1,000      |
| 25   | 19M8889  | Болт переднего демпфера                     | шт       | 1,000      |
| 26   | 19M8291  | Винт                                        | шт       | 3,000      |
| 27   | RE580684 | Система забора воздуха                      | шт       | 1,000      |
| 28   | R521040  | Уплотнительное кольцо                       | шт       | 1,000      |
| 29   | R279025  | Уплотнительное кольцо                       | шт       | 1,000      |
| 30   | TA20453  | Демпфер крутящих колебаний                  | шт       | 1,000      |

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Условия оказания услуг: | Услуги производятся силами сторонней организации. |
|                         | Работы производятся по техническому регламенту.   |
| Перечень услуг:         | Ремонт форсунок.                                  |
|                         | Ремонт ГБЦ.                                       |
|                         | Сборка, установка и запуск ДВС.                   |
| Сроки поставки:         | 22 января 2024г.                                  |

Главный инженер ООО «Бешпагир»

Павленко А.Н.