

**Техническое задание на приобретение двигателя для трактора Buhler 2375 гос.№37-55 УК26 инв.№4340**

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Двигатель QSM11 RSM-QSM-375-AC"Ростсельмаш"Оригинал	шт.	1
2	Установка двигателя CUMMINS QSM11 на трактор Buhler 2375 гос.№37-55 УК26 инв.№4340	шт.	1
3	Ввод в эксплуатацию двигателя CUMMINS QSM11 на тракторе Buhler 2375 гос.№37-55 УК26 инв.№4340	шт.	1
4	Транспортные услуги	шт.	1

**Условия поставки**

1	Количество поставляемых агрегатов	один
2	Срок поставки	
3	Адрес места поставки	Ставропольский кр.Ипатовский район, с.Кевсала АО "Агрохлебопродукт" ф-л "АгроКевсалинский" 1 шт

Гл. инженер

Вашенко А.Д.