


Техническое задание на запасные части и ремонт двигателя трактора Buhler
2375 гос.номер 23-52 УА 26 144-ОС (номер двигателя-3028684) для ООО
«Ульяновец»

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. |
|---|---|--------|-----|
| 1 | Зажим 86026713 "Ростсельмаш" Оригинал | 1 | шт |
| 2 | Хомут патрубка от турбины к трубе | 1 | шт |
| 3 | Трубка глушителя 86026793 "Ростсельмаш" Оригинал | 1 | шт |
| 4 | Болт 4965698 "Ростсельмаш" Оригинал | 12 | шт |
| 5 | Втулка коллектора CUM M11/14/ISX 3818124 | 12 | шт |
| 6 | Термостат CUM ISX 4973373/3335550/4336659 /4318947 | 1 | шт |
| 7 | Актuator турбины 4036553 | 1 | шт |
| 8 | Трубка сапуна 3047134 | 1 | шт |
| 9 | Изолятор 3899798 | 16 | шт |
| 10 | Винт регулировочный коромысел 3066644 | 18 | шт |
| 11 | Гайка CUM QSM 3066257 | 18 | шт |
| 12 | Втулка коромысла 3019733 | 12 | шт |
| 13 | Втулка коромысла 3067871 | 6 | шт |
| 14 | Вал 3417765/3803166 "Ростсельмаш" Оригинал | 2 | шт |
| 15 | Муфта соединительная в сборе 86017513 "Ростсельмаш" | 1 | шт |
| 16 | Форсунка 4903319 (2375) | 6 | шт |
| 17 | Поршень в сборе CUM 4089865 "Ростсельмаш" Оригинал | 6 | шт |
| 18 | Гильза цилиндра CUM ISM 3803703 "Ростсельмаш" | 6 | шт |
| 19 | Комплект прокладок верхний 4089478/4025157 | 1 | шт |
| 20 | Прокладки блока к-т CUM11 нижний 4089998 / 4089479 | 1 | шт |
| 21 | Фильтр масляный двигателя 86030711(зам LF9001, | 1 | шт |
| 22 | Фильтр топливный основной / FS 1000/ 86029143 | 1 | шт |
| 23 | Фильтр топливный (бумажный) 86033134 (FS20202-FS1206 | 1 | шт |
| 24 | Фильтр воздушный внешний (зам AF 4801) 86029150 | 1 | шт |
| 25 | Воздушный фильтр внутренний (зам AF 4828) 86029149 | 1 | шт |
| 26 | Фильтр системы охлаждения (зам WF 2073, LFW4071) | 1 | шт |
| 27 | Подшипник 3161487/3161486 | 2 | шт |
| 28 | Кольцо 3161358 | 1 | шт |
| 29 | Кольцо 3161359 | 1 | шт |
| 30 | Вал 3161524 | 1 | шт |
| 31 | Насос масляный 4003950 "Ростсельмаш" Оригинал | 1 | шт |
| 32 | Плунжер 3068979 / 3068408 | 1 | шт |
| 33 | Пружина 3010146 "Ростсельмаш" Оригинал | 1 | шт |
| 34 | Вал 3417766/3895833 "Ростсельмаш" Оригинал | 2 | шт |
| 35 | Головка фильтра 3102774 | 1 | шт |
| 36 | Шланг турбины 3538468 | 1 | шт |
| 37 | Втулки Р/В 2878168/3820566/3017325 "Ростсельмаш" | 7 | шт |
| 38 | Втулка направляющая клапана 4923471 | 24 | шт |
| 39 | Колпачек маслосъемный CUM 11 4003966 "Ростсельмаш" | 24 | шт |
| 40 | Клапан впускной M11 4955239/3080975 | 12 | шт |
| 41 | Клапан выпускной 3800637/3080976 | 12 | шт |
| 42 | Вкладыши коренные к-т CUM 11 4025120 "Ростсельмаш" | 1 | шт |
| 43 | Вкладыш шатунный CUM-11 3016760 (12Q) | 12 | шт |
| 44 | Вал шестерни CUM11 3026166 | 1 | шт |
| 45 | Втулка-подш. шестерни CUM M11 3084899/3029117/2868820 | 4 | шт |
| 46 | Вал 3026167 | 1 | шт |
| 47 | Шайба 3026233 | 2 | шт |
| Услуги по ремонту | | | |
| Ремонт головки двигателя CUMMINS QSM-11 | | 1 | шт |
| Ремонт двигателя CUMMINS QSM-11 | | 1 | шт |
| Установка двигателя | | 1 | шт |
| Транспортные расходы | | 1 | шт |

Главный инженер ООО "Ульяновец"



А.Е.Тумаков