



Разрез А-А

Разрез Б-Б

Схема расположения арматуры ж/б стенок поилок

Фиксатор Ф1

Схема расположения арматуры ж/б стенок поилок и водоподготовки

1. На участках пола, обозначенных знаком (1) выложить, обозначив высоту слупового 10 см с шагом 100-150 мм.

2. В полке перекрытия, швы с шагом 400х400 мм не слупового 60 мм и шириной 5 мм. После заливки бетона или раствора, установить сетку.

3. Внутренние или внешние углы сетки установить по периметру сетки толщиной 20 мм.

4. Диаметр 8-10 мм, шаг 200 мм.

5. Укладка обозначена на рисунке. Укладка сетки шириной 400 мм.

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вс. м³	Примеч.
1	ГОСТ 34228-2016	ФФ ЖБЖС, L=2000, H=100	...	0,395	Вс. 3,4
2	ФФ ЖБЖС, L=2000, H=100	ФФ ЖБЖС, L=2000, H=100	...	0,11	Вс. 1,1
Ф1	ФФ ЖБЖС, L=2000, H=100	ФФ ЖБЖС, L=2000, H=100	...	0,37	Вс. 3,7
		Бетон кл. В25, W4, F100	Вс. 4,4
3	ГОСТ 34228-2016	ФФ ЖБЖС, L=2000, H=100	...	0,395	Вс. 3,4
4	ФФ ЖБЖС, L=2000, H=100	ФФ ЖБЖС, L=2000, H=100	...	0,11	Вс. 1,1
5	ФФ ЖБЖС, L=2000, H=100	ФФ ЖБЖС, L=2000, H=100	...	0,37	Вс. 3,7
Ф1	ФФ ЖБЖС, L=2000, H=100	ФФ ЖБЖС, L=2000, H=100	...	0,37	Вс. 3,7
		Бетон кл. В25, W4, F100	Вс. 4,4

*) Дан общий расход материалов

Ведомость деталей

Марка, поз.	Знак
2, 5	...

3-02-21-КМВ

План полов на отм. 0,000

0000 "Европрот"