

Параметры материалов для ремонта корпуса

Название объекта: Ремонт корпуса молочного блока МТФ № 3 хут. Новый Урал
Павловского района Краснодарского края.

Бюджетные характеристики		Наименование и характеристики продукции			
Статья бюджета ("код + название статьи бюджета" / внебюджет)	Источник финансирования ("заёмные"/"собственные средства")	Наименование продукции (марка, модель если применимо)	Требуемые параметры, технические характеристики, свойства (если применимо)	Ед. изм.	Количество в единицах измерения
Бюджет	Собственные средства АО "Родина"	ГПС	Фракция 0-80	м3	216,5
Бюджет	Собственные средства АО "Родина"	Бетон М350	В25W6	м3	270

Менеджер
С.Ю. Юрченко

С.М. Левина