

Техническое задание на поставку запасных частей и услуг ремонта КПП трактора Buhler Versatile
 2375 гос. номер 9675 26УА инв № 5144 филиал "АгроПервое Мая"
 Серийный номер 86018076 Номер КПП 81 0686 1М

№	Товары (работы,услуги)	Артикул	Кол-во	Ед.изм.	Примечания	Цена	Сумма без скидк и	Скидка (наценка)	Сумма со скидкой
1	Вилка	86019037	1	шт	Оригинальные запасные части				
2	Синхронизатор	86000964	2	шт					
3	Колесо зубчатое Z-34	86001327	1	шт					
4	Колесо зубчатое	86011718	1	шт					
5	Сальник маслянный	86508488	3	шт					
6	Насос в сборе	86019984	1	шт					
7	Втулка балки трансмисси съёмной	86019006	4	шт					
8	Шарнир соединительный троса управления КПП	86018875	4	шт					
9	Ступица главной фрикц.муфты	86001230	1	шт					
10	Кольцо уплотнительное	86001272	2	шт					
11	Подшипник	30311 JR (86509784)	1	шт	Проведение ремонта в сервисном центре исполнителя				
12	Ремонт КПП		1	шт					
13	Выезд специалистов		1	шт					

Срок оказания услуг не позднее 20.11.2022год.

Главный инженер



Лысенко Г.Г.