

# Техническое задание

Наименование услуг: капитальный ремонт двигателя CAMMINS11 Трактор Buhler-2375 год № 18-71  
УВ 26 для ООО "Сергиевское"

Место оказания услуг: СК, Грачевский район, с.Сергиевское, ул.К.Маркса 22/2.

Срок оказания услуг: до 23 февраля 2024 года.

Общие требования: произвести капитальный ремонт двигателя CAMMINS11 Трактор Buhler-2375 год № 18-71 УВ.

№	Запасные части	Артикул	ЕД	Кол.
1	Антифриз красный G-PROFI 10кг	100132570	шт	6
2	Болт	4965698/3818121	шт	12
3	Вал	3417766/3895833	шт	2
4	Набор подшипников	4025120	шт	1
5	Подшипник	3016760	шт	1
6	Втулка коромысла	3067871	шт	6
7	Направляющая пружины	4923471	шт	24
8	Гильза цилиндра	3803703	шт	6
9	Клапан	4955239	шт	12
10	Клапан	3800637	шт	12
11	Уплотнение	4003966	шт	1
12	Комплект прокладок нижней части дв.	4089998	шт	1
13	Втулка коромысла	3019733	шт	12
14	Масло моторное G-PROFI MSI 15W40	100132584	л	40
15	Термостат Масляный	4952631	шт	1
16	Комплект прокладок	4089478	шт	1
17	Насос масляный	4003950	шт	1
18	Плунжер	3068979	шт	1
19	Поршнекомплект	4089865	шт	6
20	Прокладка	3883220	шт	1
21	Пружина	3010146	шт	1
22	Разделитель	3818124	шт	2
23	Вал кулачковый	4059893	шт	1
24	Рычаг	3161475	шт	12
25	Толкатель	3417645	шт	6
26	Термостат	4973373	шт	1
27	Фланец	86017513	шт	1
28	Хомут	86025102	шт	1
29	Форсунка	4903319	шт	6
30	Фильтр масляный	UX000002592	шт	1
31	Фильтр WF2071	UX000002574	шт	1
32	Фильтр воздушный	86029150	шт	1
33	Фильтр воздушный вторичный	46775	шт	1
34	Фильтр топливный FS1212	100043043	шт	1
35	Коллектор	3104237	шт	1
36	Коллектор	4003994	шт	2
Услуги				
№	Наименование	ЕД	Кол	
1	Демонтаж двигателя	шт	1	
2	Диагностика	шт	1	

3	Разборка двигателя	шт	1
4	Ремонт двигателя	шт	1
5	Ремонт ГБЦ	шт	1
6	Установка двигателя	шт	1
7	Ремонт турбокомпрессора	шт	1

Дополнительные требования

№	Наименование	ЕД	Кол
1	Гарантия на запасные части	год	1
2	Гарантия на выполненные работы	год	1

Главный Инженер ООО "Сергиевское"



Оробец И.М